

Wasserdichtheitsprüfung durchführen:

- a) Füllen bis knapp Unterkante des Auslaufs und Markierung anbringen
(= Null - Wasserstand).
- b) Abdecken der Grube.
- c) Nach 24 Stunden wieder bis Markierung auffüllen.
- d) Wasserspiegelabsenkung nach 2 Stunden messen.
Zulässig: 3 mm Absenkung je Meter Füllhöhe.